



24/12/2018

Parte de uma calçada, em frente ao Parque Ecológico Saburo Onoyama, em Taguatinga Sul, desmoronou devido ao rompimento de uma galeria de captação de águas pluviais. O incidente fez com que o Departamento de Trânsito (Detran) interditasse o trânsito em um trecho da pista em frente ao deslizamento de terra, na QSD 8. Para a segurança dos condutores e pedestres, agentes da fiscalização de trânsito manterão o local sinalizado com cercas de bloqueio. O Detran alerta os condutores a evitarem a circulação pelo local até a recuperação do trecho. Nenhuma pessoa transitava na calçada no momento em que ela caiu. A Caesb informou que o desmoronamento deslocou e rompeu uma rede de águas pluviais que atende o parque ecológico. Segundo a companhia, o ramal de água é pequeno, de 32mm. Contudo, o sistema já foi consertado. No local, também passa uma rede de esgoto antiga que está desativada.

Texto: Francisco Welson Ximenes

Foto: Divulgação/CBMDF