

21/3/2026

Parte do teto do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) desabou na tarde desta sexta-feira (20/3), após as fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal. O incidente provocou infiltrações intensas e alagamentos dentro da unidade, gerando apreensão entre pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. Imagens registradas no local mostram água escorrendo pelo teto, inclusive por luminárias, além de canos danificados e áreas completamente inundadas, formando o que testemunhas descreveram como uma “cachoeira” dentro do hospital. Diante da situação, equipes da própria unidade precisaram agir rapidamente

para conter os danos e minimizar os impactos no atendimento. Funcionários organizaram uma força-tarefa emergencial enquanto pacientes eram realocados de áreas mais afetadas. Apesar do susto, não houve registro de feridos. Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que o episódio foi um “incidente pontual” provocado pelo volume de chuva. Segundo a pasta, equipes de manutenção e limpeza foram acionadas imediatamente e seguem atuando para restabelecer a normalidade e garantir a segurança no local. O caso, no entanto, reacende críticas sobre as condições estruturais das unidades públicas de saúde. Entidades representativas da categoria apontam que episódios como esse evidenciam falhas recorrentes de manutenção e a necessidade de investimentos mais consistentes na conservação dos prédios hospitalares. Não é a primeira vez que o HRT enfrenta problemas durante o período chuvoso. Ocorrências recentes já haviam registrado alagamentos internos e infiltrações, indicando vulnerabilidades na estrutura da unidade diante de temporais mais intensos. Referência no atendimento público do Distrito Federal, o hospital recebe diariamente pacientes de diversas regiões. O episódio reforça o alerta para a urgência de intervenções estruturais que garantam segurança tanto para usuários quanto para profissionais de saúde, especialmente em um cenário de aumento das chuvas.
Foto: Internet