

Um mau cheiro terrível, vindo de um exaustor da Caesb, está tirando o sossego dos moradores das quadras perto da ponte Elmo Serejo, em Taguatinga Sul. O exaustor foi colocado na região para retirar o gás que é liberado pelo esgoto. O problema começou depois que o vazamento em uma tubulação de esgoto provocou uma grande erosão na Elmo Serejo. O mau cheiro piora a cada dia e moradores já fizeram muitas reclamações à Caesb, mas nunca conseguem respostas.

Veja mais: http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-df/v/exaustor-da-caesb-causa-mau-cheiro-em-taguatinga-sul/3614647/

Texto: Francisco Welson Ximenes

Foto: Reprodução/TV Globo