



25/10/2018

Parte do forro da Unidade Básica de Saúde n° 6, de Taguatinga Sul, cedeu. Assim que chegaram para trabalhar, funcionários e pacientes se assustaram ao ver parte da placa de gesso caída. De acordo com a Secretaria de Saúde, o problema foi no corredor de acesso à sala de vacina (foto acima) e a área foi interditada. As consultas programadas foram reagendadas e apenas emergências foram atendidas. A superintendência de Saúde afirmou que os reparos já foram providenciados e devem ser concluídos rapidamente. A Secretaria de Saúde afirmou que não foram encontrados vazamentos ou infiltrações. A Defesa Civil não foi acionada. Ninguém se feriu.

Texto: Francisco Welson Ximenes

Foto: Internet