



6/5/2021

Uma explosão de gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, deixou um homem com 35% do corpo atingido por queimaduras de 2º grau em Taguatinga. O acidente ocorreu na Avenida Samdu Norte, na altura da QNC 1, próximo ao 2º Grupamento de Bombeiros Militar. A vítima, identificada apenas como Wesley, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros no local e transportada ao Hospital Regional da Asa Norte. De acordo com os bombeiros, Wesley realizava manutenção em uma tubulação da rede de gás de um condomínio residencial no momento da explosão. A estrutura predial não sofreu nenhuma avaria. O homem foi atingido nos braços e na parte anterior do tórax. Segundo o Corpo de Bombeiros, Wesley foi encaminhado para atendimento hospitalar consciente, desorientado e estável. Para evitar acidentes envolvendo gás de cozinha, os bombeiros recomendam que, "sempre que alguém for executar serviços em equipamentos envolvendo produtos inflamáveis, a primeira observação a se fazer é se existem vazamentos. Segundo, se existe algum equipamento que seja capaz de produzir centelhas que possam dar início a um incêndio ou explosão", orientam. Além disso, de acordo com os bombeiros, o profissional deve usar sempre os equipamentos de proteção individual e providenciar que o local de trabalho esteja sempre arejado.

Texto: Francisco Welson Ximenes

Foto: Divulgação/CBMDF