




26/10/2019

Um vazamento dentro do centro obstétrico

do Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

acendeu o sinal de alerta na Secretaria

de Saúde sobre a ameaça de parte

do teto interno desabar. Um dos locais

com maior problema é uma sala que

está interditada desde julho. Com a

chegada das chuvas, a infiltração atingiu

também o teto da sala de recuperação

pós-anestésica, onde o risco de queda

do forro de gesso é iminente. O perigo

causado pelos problemas no sistema

hidráulico resultou na transferência das

cesarianas para outro espaço, sem

as mesmas condições de atendimento.

Com o excesso de vazamentos, há riscos

de quedas para pacientes e, ainda, ameaça

de desabamento de parte de gesso do teto,

o que expõe os enfermos ao perigo.

Segundo a Secretaria de Saúde, a pasta

já acionou a empresa de manutenção

predial, que está investigando a origem

da infiltração para solucionar o problema.

Texto: Francisco Welson Ximenes

Foto: Internet