



20/1/2020

Imagens feitas por um cinegrafista amador, e que circulam nas redes sociais, mostram um fato perigoso ocorrido na CNB 8, em Taguatinga Norte. Um homem estava fazendo uma mudança, passando os móveis pesados pela marquise do prédio e usando uma corda para descer até a calçada, onde circulavam pedestres. A Defesa Civil do Distrito Federal avaliou as imagens e apontou diversas irregularidades, como falta de equipamentos de segurança para o trabalho em altura, falta de isolamento do local, peso extra em cima de uma marquise sem estrutura de apoio e o risco de um cabo de proteção se romper no contato com a quina da marquise.

Perigoso para o homem e perigoso para os pedestres que passavam no local no momento da mudança.

Texto: Francisco Welson Ximenes

Foto: Reprodução/Internet