



13/4/2026

Um caminhão fora do padrão de altura voltou a causar transtornos no Túnel Rei Pelé, em Taguatinga, na manhã desta segunda-feira (13/4), reacendendo o alerta sobre o respeito às normas e a segurança no local. O veículo, acima do limite permitido de 4,5 metros, tentou acessar a via, mas desviou do pórtico de sinalização que indica a restrição. Para evitar uma

colisão, o motorista precisou realizar uma manobra de marcha à ré, o que provocou lentidão e desorganização no trânsito. A situação gerou impacto imediato no fluxo de veículos, com motoristas sendo obrigados a mudar de faixa de forma repentina, contribuindo para o congestionamento em um dos principais corredores da região. Apesar do transtorno, não houve registro de feridos. O caso não é isolado. Na última sexta-feira (10/4), outro caminhão fora do padrão colidiu com a estrutura de controle de altura do túnel, causando danos e exigindo reparos. A repetição de episódios em curto intervalo de tempo levanta questionamentos sobre o cumprimento das regras de trânsito por parte dos condutores de veículos de grande porte. Projetado para melhorar a mobilidade urbana, o túnel possui sinalização adequada e limites bem definidos. Ainda assim, ocorrências como essa demonstram que a eficácia da infraestrutura depende diretamente da responsabilidade dos motoristas. Além de causar prejuízos à fluidez do trânsito, situações desse tipo representam riscos que poderiam ser evitados com atenção às normas.

Texto: Reprodução/DER-DF